K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E
OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc, tel. 585 719 111, e-mail: epodatelna@khsolc.cz, ID datové schránky: 7zyai4b

V Olomouci dne 30.7.2026

Č.j. KHSOC/30899/2026/RED
Sp. značka: KHSOC/30899/2026

Adresát:
Městys Hustopeče nad Bečvou
Ing. Júlia Vozáková
Starostka městyse
náměstí Míru 21
753 66 Hustopeče nad Bečvou

Monitoring prováděných sanačních prací v lokalitě vymezeného území po havárii nákladního vlaku provedený dne 29.7.2026 – sdělení

Vážená paní starostko,

dovoluji si Vás tímto informovat o výsledku monitoringu provedeného dne 29.7.2026 ve vymezeném území po mimořádné události ze dne 28.2.2025.
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (dále jen „KHS“) na základě informace obdržené dne 29.7.2026 v 07:13 hod od Operačního střediska HZS Olomouckého kraje o hodnotě benzenu 34.78 $\mu g.m^3$ zaznamenané stanicí ČHMU v časovém intervalu 00:00 – 01:00 hod dne 29.7.2026, obratem prověřila výše uvedené naměřené hodnoty prostřednictvím webových stránek Městyse Hustopeče nad Bečvou a následně provedla v dopoledních hodinách dne 29.7.2026 situační monitoring v místě prováděných sanačních prací v lokalitě vymezeného území po havárii nákladního vlaku a v místě provádění výkopových prací za kolejištěm, kdy na místě bylo zjištěno:

- momentálně na lokalitě probíhá čerpání vody na filtry a na povrchu není prováděna žádná činnost
- každý den probíhá monitoring oblasti a náhodná kontrola vrtů, filtrů
- nebyly zaznamenány žádné úniky ani rozlivy v lokalitě
- v oblasti „východ“ probíhá biodegradace
- metoda ISCO momentálně neprobíhá
- v provozu jsou filtry F2 a F3, filtr F1 je odstaven a probíhá výplach vodou, která je vypouštěna do drénu (0 hodnoty benzenu)
- probíhá denní pravidelné měření koncentrace benzenu v ovzduší HBZS (měřící body A, B přímo u filtrů, a měřící body v lokalitě C, D, E, F – naměřeny nulové hodnoty)
- v příštím týdnu (32. týden) proběhne čištění zpětných klapek na filtru F1 (v horní části filtru);
- do zahájení 2. etapy sanace nejsou v plánu v lokalitě žádné zásadní změny, v již probíhajících pracích – viz výše
- dle sdělení zástupce společnosti Dekonta a.s. v případě poruchy sanační technologie dochází k přerušení čerpání vody na filtry a systém se sám zastaví.

Celá lokalita byla ze strany KHS důkladně prověřena fyzicky spolu se zaměstnancem společnosti Dekonta a.s. vybaveného měřícím zařízením – přenosný detektor k měření koncentrace benzenu v ovzduší, kdy na žádném z náhodně vybraných míst vymezené lokality nebyl detekován benzen.
Prověřena byla i oblast za kolejemi v místě prováděných výkopových prací, kdy ani v místě výkopu nebyl detekován benzen.

KHS v průběhu dne 29.7.2026 vzájemně telefonicky sdílela informace a aktuální zjištění s HZS Olomouckého kraje.

MUDr. Lenka Pešáková, Ph.D.
Digitálně podepsal MUDr. Lenka Pešáková, Ph.D.
Datum: 2026.07.30 13:12:39 +02'00'

MUDr. Lenka Pešáková, Ph.D.
ředitelka

Rozdělovník:
1. KHS – spis
2. Adresát elektronicky e-mailem: starostka@ihustopece.cz